



PowerWalker VFI 1000-3000 CRM Краткое руководство

I. ЖК панель



Дисплей	Функция		
⊘8.8 §	Показывает оставшееся время резервного питания в цифрах. Н: часы, М: минуты, S: секунды		
« <u>∧</u> 8.8	Показывает предупреждения и коды ошибок; подробные описания кодов приводятся в разделе 3-5.		
◄ ×	Показывает, что сигнализация ИБП отключена.		
88.8 NA COUFFUT	Показывает выходное напряжение, частоту или напряжение батареи. Vac: выходное напряжение, Vdc: напряжение батареи, Hz: частота		
25% 50% 75% 100%	Показывает уровень нагрузки: 0-25%, 26-50%, 51-75% и 76-100%.		
OVERLOAD	Указывает на перегрузку.		
SHORT	Указывает на перегрузку или на короткое замыкание на выходе ИБП.		
\sim	Указывает на подключение ИБП к сети питания.		
+-	Указывает на работу от батареи.		
<u>-</u> -	Указывает на работу обходного контура.		
ECO	Указывает на работу в экономичном режиме.		
=	Указывает на работу контура инвертора.		
	Указывает на работу выхода.		
BATT FAULT	Указывает на неисправность батареи.		
+ -	Указывает на низкий уровень заряда и низкую мощность батареи.		





1. Разъем питания перем. тока

5.Разъем сетевого протокола SNMP (дополнительно)


- 2. Автоматический выключатель на входе
- 3.Коммуникационный порт USB
- 4.Коммуникационный порт RS-232
- 6.Подключение внешней батареи
- 7.Выходные разъемы
- 8.Выходной контакт (только 3kVA)

На изображении показано устройство VFI 3000 CRM. На других моделях расположение компонентов может немного отличаться

III. Подключение коммуникаций

Порт USB Порт RS-232 Разъем сетевого протокола







Помимо стандартного порта USB, ИБП оснащен портом RS-232. Два этих порта не могут работать одновременно.


IV. Режимы и предупреждения

Режим/состояние	Значок	Звуковой сигнал	Звук выключен
Сетевой режим	→ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Нет звукового сигнала	н/п
Режим ожидания	₹	Нет звукового сигнала	н/п
Режим работы от батареи		Сигнал подается каждые 4 секунды	Да
Низкий заряд батареи		Сигнал подается каждую секунду	Да
Экономичный режим		Нет звукового сигнала	н/п



Режим шунтирования		Подается каждые 10 сек.	Да
Перегрузка	OVERTEDAD	Сигнал подается дважды каждую секунду	Нет
Батарея не подключена	<u>+</u>	Сигнал подается каждую секунду	Нет
Избыточная зарядка	25% 50% 75% 100%	Сигнал подается каждую секунду	Нет
Превышение температуры	₩ Fb	Сигнал подается каждую секунду	Нет
Сбой зарядного устройства	Ψ ΕΗ	Сигнал подается каждую секунду	Нет
Неисправность батареи	BATTEFAULT	Сигнал подается каждую секунду	Нет
Превышение диапазона напряжения в режиме шунтирования		Сигнал подается каждую секунду	Нет
Частота в режиме шунтирования нестабильна	FU 🛕	Сигнал подается каждую секунду	Нет
Ошибка EEPROM	<u></u> EE	Сигнал подается каждую секунду	Нет
Неисправность	\triangle	Звучит продолжительно	Да

V. Режим преобразователя частот



Когда входные частоты находятся в диапазоне 40—70 Гц, для ИБП может быть установлена постоянная выходная частота 50—60 Гц. При этом ИБП все равно будет получать питание от батареи. Преобразователь частот требует снижения номинала ИБП до 80 %.

VI. Работа кнопок

Кнопка ON/Mute

- Чтобы включить ИБП, удерживайте нажатой кнопку ON/Mute в течение 2 секунд.
- Когда ИБП работает от батареи, удерживайте нажатой эту кнопку в течение 5 секунд для включения/выключения сигнализации. Это не применимо для ситуаций, когда появляются ошибки или предупреждения.
- Нажмите эту кнопку для просмотра предыдущих выбранных элементов в режиме настройки ИБП (кнопка вверх)
- Находясь в режиме питания переменного тока, в экономичном режиме или в режиме преобразователя, нажмите и удерживайте кнопку ON/Mute в течение 5 секунд для перехода в режим самотестирования ИБП.

Кнопка OFF/Enter

- Удерживайте нажатой эту кнопку в течение 2 секунд для выключения ИБП. ИБП будет работать в ждущем режиме при стандартном питании или перейдет в режим шунтирования, если включена функция шунтирования.
- Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора в режиме настройки ИБП.



Кнопка Select

- Нажмите эту кнопку, чтобы изменить сообщение на ЖК-дисплее на данные входного напряжения, входной частоты, напряжения батареи, выходного напряжения и выходной частоты. После 10-секундной паузы экран дисплей вернется в состояние по умолчанию.
- Удерживайте нажатой эту кнопку в течение 5 секунд для перехода в режим настройки ИБП, в то время, пока ИБП находится в ждущем режиме или в режиме шунтирования.
- Нажмите эту кнопку для просмотра следующих выбранных элементов в режиме настройки ИБП. (кнопка вниз)

Кнопка ON/Mute + кнопка Select

• В обычном режиме питания от сети нажимайте кнопки ON/Mute и Select одновременно в течение 5 секунд. ИБП перейдет в режим шунтирования. Эти действия не будут иметь результата, если входное напряжение находится за пределами допустимого диапазона.

VII. Настройка ИБП

П	Параметр 1		Параметр 2	Параметр 3	
01	Настройка выходного напряжения			200/208/220 /230/240	Значение в В переменного тока
02	Режим преобразовате ля частот	CF	Режим преобразователя	ENA/dIS	Включение и выключение (по умолчанию)
03	Настройка выходной частоты	CF	Настройка режим преобразователя (при наличии)	а 50/60 и	Значение в Гц
		BAT	Настройка режима работ от батареи	50/60	Значение в Гц
04	Экономичный режим			ENA/dIS	Включение и выключение (по умолчанию)
диаг напр экон	Настройка диапазона напряжения в экономичном	HLS	Верхний предел входно напряжения	О Номин. значение От +7 В до +24 В	Значение в В переменного тока
	режиме	LLS	Нижний предел входно напряжения	О Номин. значение От -7 В до - 24 В	Значение в В переменного тока
06	Шунтирование			ENA/diS	Включение и выключение (по умолчанию) режима шунтирования
07	Настройка входного	HLS	Верхний предел входно напряжения	o 230-264	Значение в В переменного тока
07	напряжения шунтирования	LLS	Нижний предел входно напряжения	o 170-220	Значение в В переменного тока
08	Настройка ограничения автономной работы			0-999	Ограничение времени работ от батареи в минутах. О на самом деле обозначает 10 с, а 999 означает «выкл»
00	Настройка выход	да		•	



VIII. Технические данные

МОДЕЛ		VFI 1000 CRM/CRS	VFI 2000 CRM/CRS	VFI 3000 CRM/CRS	
МОЩНО	ОСТЬ	1 000 BA/800 BT	2 000 BA/1 600 BT	3 000 ВА/2 400 Вт	
Диап азон	Передача низкого напряжения	160 В перем. тока/140 В перем. тока/120 В перем. тока/110 В перем. тока ±5 % (Температура окружающей среды <35 ⁰ С; зависит от нагрузки в процентах)			
вход ного	Возврат низкого напряжения	175 В перем. тока/155 В перем. тока/135 В перем. тока/125 В перем. тока ± 5 % (Температура окружающей среды <35°С; зависит от нагрузки в процентах)			
напр яжен	Передача высокого напряжения	145 В перем. тока ± 5 % или 300 В перем. тока ± 5 %			
ия	Возврат высокого напряжения	140 В перем. тока ± 5 % или 290 В перем. тока ± 5 %			
Диапаз	он частоты входа		40 Гц ~ 70 Гц		
	эффициент полезного ≧ 0,99 при нормальном напряжении(входное напряжение)				
Выходн	ыходное напряжение 200/208/220/230/240 В перем. тока				
Регулир перем.	тировка напряжения ± 1 % (режим работы от батареи) м. тока				
Частотн	ый диапазон	47 ~ 53 Гц или	57 ~ 63 Гц (Синхронизирова	нный диапазон)	
	и <mark>апазон частот (режим</mark> 50 Гц ± 0,25 Гц или 60 Гц ± 0,3 Гц іботы от батареи)				
Перегру	узка	105 %~110 %: 10 мин; 110 9	%~130 %: 1 мин; >130 %: 3 пр	и температуре окружающей	
		среды <35°С			
		Если питание от сети	подается нормально, ИБП п	ереключится в режим	
		шунтирования. В противно	м случае ИБО переключится	в режим работы от батареи.	
Текущи	й коэффициент	3:1			
пиково	•		3.1		
нагрузк					
гармон	ические искажения	≦ 3 % полный коэффициент гармоник (линейная нагрузка); ≦ 6 % полный			
		коэффициент гармоник (нелинейная нагрузка)			
	режима питания нного тока в режим	0 мс в режим работы от батареи и 4 мс (обычно) от инвертора в режим			
	от батареи	шунтирования			
•	ГИВНОСТЬ				
	питания от сети	88 %	89 %	90 %	
Режим	работы от батареи	83 %	87 %	88 %	
АККУМ)	улятор				
Батарея	я (только CRM)	2x 12 B/9 Ач	4х 12 В/9 Ач	6х 12 В/9 Ач	
Время CRM)	зарядки (только	восстановление до 90 % за 4 часа (станд.)			
Ток зар	ядки	1,0 A (макс.) для VFI CRM и 6,0 A (макс.) для VFI CRS			
-	кение зарядки	27,4 В пост. тока ± 1 % 54,7 В пост. тока ± 1 % 82,1 В пост. тока ± 1 %			
	АЮЩАЯ СРЕДА				
Влажно		20-90 % рт. ст. при температуре 0- 40 °C (без образования конденсата)			
Уровен	•	Менее 50 дБА на расстоянии 1 метра PowerWalker ViewPower			
USB	й разъем RS-232 или	Powerwalker ViewPower			
Дополн SNMP	ительный протокол	Управление мощностью с помощью сетевого клиента SNMP и веб-браузера			