


PowerWalker VI 600-1500 CSW Kurzanleitung

I. Übersicht:



- 1. LCD-Anzeige
- 2. Auf/Ab-Taste
- 3. Stummschaltungstaste
- 4. EIN / AUS Taste
- USB-Ladeanschluss
 (5V / 2.1A geteilt zwischen 2 Ports)
- USB-
- Kommunikationsanschluss mit HID-Unterstützung
- Überspannungsgeschützte Ausgänge (kein Batterie-Backup)
- 8. Batterie-Backup mit überspannungsgeschützte n Ausgängen
- 9. RJ-45 Überspannungssc hutz (z.B . für das Internet)
- 10. AC-Eingang
- 11. Lüftung und Ventilator.
- 12. Leistungsschalter (für Französisch und Schuko)


Überspannungsgeschützte Steckdosen bieten EMV-Filterung, Netzkonditionierung und Überspannungsschutz, werden aber im Falle eines AC-Ausfalls nicht mit Backup-Strom aus der Batterie unterstützt.

I. Betrieb

Taste	Funktion				
EIN/AUS-Taste	Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und				
	lassen Sie sie dann los, um den Zustand zwischen Standby				
	(Ausgang ist ausgeschaltet) und Line (Ausgang ist				
	eingeschaltet) zu wechseln.				
Stummschaltungstaste	Halten Sie die Taste Mute 1 Sekunde lang gedrückt und				
	lassen Sie sie dann los, um den Alarm stumm zu schalten				
	oder die Stummschaltung aufzuheben.				
Auf/Ab-Taste	Klicken Sie hier, um zwischen den angezeigten				
	Informationen zu wechseln.				



II. Display



Zustand	Display	Bedeutung	LED	Alarm
Leitung / Standby / Batterieb	INPUT RUN TIME OUTPUT MIN %HZ KW VAC	Eingangsspannung, Eingangsfrequenz, Batteriespannung, Batteriekapazität, Backup-Zeit, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Belastbarkeit und Lastprozentsatz.		
etrieb		k: Kilo, W: Watt, V: Spannung, A: Ampere, %: Prozent, °C: Celsiusgrad, Hz: Frequenz, min: Minute		
Linienmo dus AC MODE		Die USV ist an den AC-Eingang angeschlossen.		
AVR- Modus	AC MODE blinkend	Wenn das Symbol blinkt, reguliert die USV die Spannung (Reduzierung oder Erhöhung der Spannung).		
Batterieb etrieb	+ - BATT MODE	Die USV wird mit Batterie betrieben.		alle 10
Alle Modi	■ × MUTE	Der USV-Alarm ist deaktiviert.		
Alle Modi		Batteriestand in den Bereichen 0-24%, 25-49%, 50-74% und 75-100%.		
Batterieb etrieb	BATTERY	Schwache Batterie	alle 0,5s	alle 1s
Alle Modi		Laststufe in den Bereichen 0-24%, 25-49%, 50-74% und 75-100%.		
Alle Modi	9	Zeigt eine Überlastung an.		alle 0,5s
Alle Modi	e Modi REPLACE Batteriewechsel erforderlich oder die Batterie ist nicht angeschlossen.		Kontin uierlich	alle 2s
Fehler	ERROR	Fehlercode (hier: E14). Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung.		Kontinu ierlich



	Warnung	Die Batteriespannung ist zu hoch (d.h. falsch eingelegte	alle
		Batterie).	1,5s

III. Batteriewechsel

Bitte lesen Sie alle WARNUNGEN und VORSICHTSMASSNAHMEN im Allgemeinen Handbuch, bevor Sie die Batterien austauschen.

- Schalten Sie das angeschlossene Gerät aus und trennen Sie es von der USV.
- 2. Schalten Sie die USV aus und ziehen Sie das Eingangskabel aus.
- 3. Entfernen Sie zwei Schrauben auf der Unterseite der USV und schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten und dann nach außen.
- 4. Ziehen Sie den Batteriestecker ab.
- 5. Ziehen Sie das vorhandene Akkupack aus der USV heraus, indem Sie den Batterieziehhhahn greifen.

Vorsicht - Kurzschließen Sie nicht das Pluskabel und das Minuskabel der Batterie.


Achtung - Ziehen Sie den Akkupack NICHT durch Ziehen an den Akkukabeln heraus.

- 6. Schieben Sie den neuen Akkupack in die USV.
- Überprüfen Sie die richtige Polarität. Stecken Sie die Batteriestecker wieder zusammen.
- Montieren Sie die Batterieabdeckung wieder an der USV. Nun ist die USV für den Normalbetrieb bereit.
- 9. Entsorgen Sie die alten Batterien ordnungsgemäß in einer geeigneten Recyclinganlage oder senden Sie sie im Verpackungsmaterial für die neuen Batterien an den Lieferanten zurück.

IV. Fehlerbehebung

Fehler	Veranstaltung		
E12	Batteriebetrieb Ausgang hoch (interner Fehler)		
E14	Ausgang kurz (Überprüfung der Lasten)		
E15	Ausgang Überstrom (zu viel Last)		
E20	Fehler bei der Lüftersperre		
E21	Überladespannung (z.B. falsche Batterie)		
E28	Niedrige Batteriespannung		
E43	Überlastfehler		

Bitte besuchen Sie https://troubleshoot.powerwalker.com für weitere Informationen.





V. Technische Daten

	VI CSW-Serie	
Eingangsspannung	230 VAC	
Eingangsspannungsbereich	162~290 VAC	
Regelung der	+/-10% (Batt. Modus)	
Ausgangsspannung		
Übertragungszeit	Typisch 6 ms, 10 ms max.	
Wellenform	Reine Sinuswelle	
Ladezeit	4-6 Stunden Erholung auf 90%	
	Kapazität	
Luftfeuchtigkeit	0-90 % RH bei 0-40°C	
	(nicht kondensierend)	

Modell	VI 600 CSW	VI 800 CSW	VI 1000 CSW	VI 1200 CSW	VI 1500 CSW
KAPAZITÄT	600 VA / 360	800 VA / 480	1000 VA /	1200 VA /	1500 VA /
	W / 360 W	W / 480 W	600 W	720 W / 720	900 W
				W	
Batterien	12 V/7 AH x	12 V/9 AH x	12 V/10 AH x	12 V/7 AH x	12 V/9 AH x
	1	1	1	2 x 12 V/7	2 V/9 AH x 2
				AH	
Abmessung	288x99x280 mm			410 x 99 x 280 x 280 mm	
(TxBxH)					
Nettogewicht	7.4	7.9	8.5	11.8	13.1
(kg)					

^{*}Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.